

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Обособленное подразделение в г. Рославль, 13, Машинист насосных установок (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 14, Машинист насосных установок (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 15, Машинист насосных установок (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 16, Машинист насосных установок (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 17, Машинист насосных установок (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 18, Машинист насосных установок (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 19, Машинист насосных установок (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 20, Машинист насосных установок (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 21, Аппаратчик очистки	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

сточных вод (3 разряда)	устранения этого источника (ов).				
Обособленное подразделение в г. Рославль, 22, Аппаратчик очистки сточных вод (3 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 23, Аппаратчик очистки сточных вод (3 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 24, Аппаратчик очистки сточных вод (3 разряда) (старший смены)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 25, Лаборант-микробиолог (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 25, Лаборант-микробиолог (4 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 26, Инженер-лаборант	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 26, Инженер-лаборант	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 27, Лаборант химического анализа (3 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 27, Лаборант химического анализа (3 разряд)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Обособленное подразделение в г. Рославль, 28, Лаборант химического анализа (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Обособленное подразделение в г. Рославль,	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения	Снижение вредного воздействия			

28, Лаборант химического анализа (4 разряда)	риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	биологического фактора		
Обособленное подразделение в г. Рославль, 29, Мастер участка	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Обособленное подразделение в г. Рославль, 30, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем канализации 4 разряда	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Обособленное подразделение в г. Рославль, 31, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем канализации 4 разряда	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Обособленное подразделение в г. Рославль, 32, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем канализации 4 разряда	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Обособленное подразделение в г. Рославль, 34, Мастер по ремонту и обслуживанию КНС №9	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Обособленное подразделение в г. Рославль, 35, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для улучшения условий труда (снижения запыленности) оборудовать на рабочем месте эффективную систему вентиляции.	Снижение запыленности		
Обособленное подразделение в г. Рославль, 35, Электрогазосварщик (6 разряда)	Использовать государственные санитарные мероприятия и средства индивидуальной защиты и оборудования, для снижения риска от каждого источника (ов) ПБА, при невозможности устранения этого источника (ов).	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

Дата составления: 23.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по стратегии и региональному развитию

(должность)

Шайкомалов Амир Юсеевич

(ФИО)

01.01.2021

(дата)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



Захаренкова Ирина
Владимировна
(ФИО)

(дата)

01.01.2021

Уполномоченный по охране труда

(должность)



Радков Владимир
Анатольевич
(ФИО)

(дата)

01.01.2021

Начальник очистных сооружений

(должность)



Гуревич Роман Захарович
(ФИО)

(дата)

01.01.2021

Инженер-лаборант

(должность)



Бальр Юлия Валерьевна
(ФИО)

(дата)

01.01.2021

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

532

(№ в реестре экспертов)



Бочин Сергей Игоревич
(ФИО)

(дата)